

7. Результати випробувань

Таблиця А.4 — Результати випробувань

Умови кондиці- ювання	Позна- чення бронь- пластини	Складові частини броньпластини, що піддається випробуванням	Клас захисту	Зброя	N влучення	Швидкість кулі V _{2,5} , м/с	Кут влучення, град	Наявність наскрізного пробиття	Глибина вмятини мм	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Не проводилось	—	Фронтальна частина	6	Балістич- ний ствол (С – 08)	1	836	90	Не пробиття	13	Додаток1 фото 2
					2	838	90	Не пробиття	20,3	Додаток1 фото 3
					3	841	90	Не пробиття	17,4	Додаток1 фото 4

Висновки за результатами випробувань

Елемент додаткового захисту за нормальних умов витримує дію куль 7,62 мм Б-32 під кутом обстрілу 90°, що відповідає вимогам 6 класу захисту.

Висновки цього протоколу стосуються тільки зразків, що пройшли випробування. Цей протокол не може бути частково відтворений без письмового дозволу

Випробування виконували:

Начальник науково-випробувальної лабораторії
зброї та спеціальних захисних матеріалів
полковник

С. Г. СЕДОВ

Провідний науковий співробітник науково-випробувальної
лабораторії зброї та спеціальних захисних матеріалів
працівник ЗС України

В. П. САХНО

Протокол склав:

полковник

С. Г. СЕДОВ

На випробуваннях були присутні:

Шумаков В.В.

